

АКТ
проведения ежегодного основного осмотра
спортивного уличного оборудования МБОУ СШ № 53

от 12.05.2025 г

В целях оценки соответствия технического состояния требованиям безопасности оборудования спортивных площадок, установленных на территории МБОУ СШ № 53 комиссия в составе:

Председатель комиссии	Адельшина Л.Н.	Заместитель директора по АХР
Члены комиссии:	Баклушина Ф.А.	Учитель физической культуры
	Сарваритдинова М.П.	Учитель физической культуры

провела ежегодный осмотр, проверку комплектности и состояния оборудования спортивных площадок и составила настоящий акт.

Владелец: МБОУ СШ № 53

Адрес установки: территория МБОУ СШ № 53 по адресу г. Ульяновск, ул. Стасова, д.16

Краткое описание состояния оборудования площадки:

1. Характеристика поверхности площадки.

Футбольное поле – песок, земля, трава.

Баскетбольная и волейбольная площадки – асфальт.

Спортивный мини-городок – асфальт.

2. Состояние оборудования спортивной площадки:

№п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1.	Футбольное поле	нет замечаний	1. Покос травы 2. Покрасить ворота	
2.	Баскетбольная и волейбольная площадки	нет замечаний	1. Покос травы около площадки 2. косметический ремонт	
3.	Спортивный мини-городок	нет замечаний	1. Покос травы около площадки 2. косметический ремонт	

3. Информационное обеспечение безопасности: информационные таблички отсутствуют.

Рекомендации комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения технического состояния оборудования спортивных площадок требованиям безопасности:

1. Произвести покос травы на футбольном поле и около баскетбольной площадки и спортивного мини-городка.
2. Произвести покраску футбольных ворот
3. Повесить информационные таблички.

Председатель комиссии	Адельшина Л.Н..
-----------------------	-----------------

Члены комиссии:	Баклушина Ф.А.
-----------------	----------------

Сарваритдинова М.П.